



Utilisation des accéléromètres 3 axes




- . Alimentation : +5 V
- . Sorties amplifiées (montages amplificateurs avec filtre passe haut sur Ue pour éliminer la composante continue du signal) :

Filtre passe haut :



$C = 1 \text{ microF}$, $R = 100 \text{ kOhm}$



$R_1 = 1 \text{ kOhm}$, $R_2 = 10 \text{ ou } 100 \text{ kOhm}$